





LA PARTE INFERIOR DE LA FASCIA PUEDE SER CORTADA POR ENCIMA DEL SUSTRATO PARA PERMITIR QUE EL AGUA SE DRENE, LA FASCIA DEBE DE CONTENER LA BALDOSA POR COMPLETO Y NECESITA SUJETARSE A UNA PARED DEL EDIFICIO.



CONTENCIÓN CON FASCIA DE MADERA

LA PARTE INFERIOR DE LA CONTENCIÓN METÁLICA PUEDE DOBLARSE O CORTARSE POR ENCIMA DEL SUELO PARA PERMITIR QUE EL AGUA ESCAPE. LA JUNTA METÁLICA DEBE DE CONTENER COMPLETAMENTE LAS BALDOSAS Y SUJETARSE A UNA PARED DEL EDIFICIO.




CONTENCIÓN DE TAPAJUNTAS METÁLICO

NOTAS GENERALES: APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS ANTERIORES

1. LA INSTALACIÓN DEBE DE COMPLETARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE BISON.

2. DIBUJOS NO ESCALADOS

3. NOTA DEL CONTRATISTA: PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y COMPAÑÍA, VISITE www.Bisonip.mx



RESTRICCIÓN DE BORDES

CONTENCIÓN PERIMETRAL DE MADERA O METAL